

ESTADO DE SITUACIÓN EDILICIA REGIÓN I

ESCUELAS ZONA CUSHAMEN AL 17/5/22

Escuela 59 Foyo Cahuel

- Faltan reparaciones en los pabellones.
- El tanque de agua
- Las ventanas de la cocina, los problemas de humedad.
- Faltan que hagan las veredas el exterior.
- Reparar torre del agua que en cualquier momento se cae
- Arreglar el tema de las cloacas, todas las semana con los baños tapados

ESCUELA 60 Ranquil Huao

Funcionando temporalmente en el centro comunitario de Cushamen centro (el gas de garrafa lo paga la comisión de padres, la leña de la salamandra la aporta la comuna)

- Aula con piso hundido y paredes rajadas en forma vertical y horizontalmente
- Sin agua potable por:
 - Falta de filtros (obstrucción de entrada de agua a la cocina)
 - Bomba sin instalar (falta la autorización)
 - Falta del clorador
- Falta de reparación y mantenimiento al motor generador grande de energía eléctrica.
- Falta de comunicación (necesidad de instalar internet satelital)

ESCUELA 38 Cushamen centro

- 2 Aulas sin calefacción, falta de limpieza de los calefactores
 - Sala de jardín sin calefacción
 - Sector comedor falta de calefacción
 - Sector dirección sin calefacción
 - Baños docentes sin agua en lavamanos
 - Falta la conexión de la caldera
 - Cocina pérdida de agua en cañerías
- Pedir urgente revisión de los dos expedientes licitación sobre reparación y ampliación escuela.

CSAYC 564 Cushamen

Sin espacio propio acorde a la actividad que desempeñan, funcionando transitoriamente en la 7709

ESCUELA 69 Colonia Cushamen

- A la fecha falta reparar una de las viviendas docentes
- Falta la reposición del bajo mesada de la cocina
- Vivienda habilitada sin calefacción

ESCUELAS ZONA EL COIHUE AL 23/5/22

Escuela 58 de El Coihue

- Promesas incumplidas de una ampliación.
- No tiene un SUM, por lo que en los días de lluvia la actividad de educación física y los recreos se realizan adentro, en un espacio muy pequeño de 3 x 6 metros.
- No cuentan con un depósito. Cuando hay actos escolares, no hay lugar y la gente queda afuera mirando por la ventana.
- No cuentan con ningún espacio físico -más allá de las aulas-, que pueda destinarse a la labor de las áreas especiales, biblioteca, sala de computación, o sala de maestras/os.
- El nivel inicial funciona en un espacio que no es adecuado para ese fin, ya que es una vivienda oficial.
- Las últimas pruebas de agua realizadas en marzo, dieron como resultado que el agua en la escuela no es apta para consumo humano.

ESCUELAS ZONA EPUYÉN AL 23/5/22

EI CFP 656

Atiende las necesidades formativas para el trabajo en 3 localidades. EpuYén El Maitén y Cushamen.

En EpuYén el Ministerio alquila una vivienda en donde funciona la sede administrativa y los talleres de Mecánica y carpintería. Cuenta en esta localidad con un espacio en el Bº alto donde está instalada el aula de gastronomía y donde se dictan hasta 5 capacitaciones de manera simultánea. En este predio hay una obra en construcción comenzada de un espacio de 50 mts² aprox y se prevé la construcción de un aula taller (galpón) La obra cuenta con planos y autorización de Infraestructura escolar. ES IMPERATIVO FINALIZAR ESTAS OBRAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PROPUESTA FORMATIVA QUE SE BRINDA A MAS DE 200 JOVENES ANUALMENTE EN EPUYEN.

ESCUELAS ZONA MAITÉN AL 18/5/22

EI CFP 656

En El Maitén el CFP tiene su sede en el Bº ferroviario (Pellegrini s/n) en dicho espacio funciona la preceptoría, un pequeño depósito y un aula de uso general. En su mayoría los cursos se dictan en instituciones que nos prestan talleres, aulas o espacios que tengan disponibles: escuela N° 22, escuela N° 7719 y escuela n° 726.

Recientemente el ministerio ha alquilado un galpón en el cual se deben realiza refacciones para acondicionarlo así podrán funcionar los talleres de herrería, mecánica, carpintería e instalaciones.

También contamos con un predio en el Bº del Agua Potable. El mismo se encuentra cercado y desmalezado, pero no hemos podido gestionar ningún proyecto constructivo a pesar de nuestros múltiples intentos.

Es fundamental la generación de un proyecto para la construcción de un aula taller de aproximadamente 120 mts² en donde podamos dictar los cursos de mecánica, construcciones civiles, herrería, metalmecánica, carpintería, electricidad, etc.

Solicitamos: Retomar la obra en Epuyén (ya comenzada) y Comenzar la planificación de un galpón (aula taller) en el predio que el CFP posee en El Maitén.

ESCUELA ESPECIAL 530

NECESITA EDIFICIO SE SUMAN PROPUESTAS Y NO TIENEN ESPACIO PROPIO.

ESCUELAS ZONA CHOLILA AL 26/5/22

ESCUELA 75 EL BLANCO

- Necesidad urgente de recambio de calefactores (tienen averías constantemente)
- Solo anda 1 de las 4 calderas del SUM, falta mantenimiento y reparación de las mismas.
- Se hizo pedido de conexión a la red de agua potable ya que la del pozo sale turbia.
- Automático de la bomba sumergible roto.

ESCUELA 727

-El aula de informática, donde hay muchas computadoras, equipos electrónicos y mucho tendido eléctrico, tiene goteras cada vez que llueve. Hay que correr de lugar muebles y equipos, con cada lluvia, y los viernes, por las dudas que llueva en el fin de semana.

-Goteras y filtraciones de agua en aulas y SUM

ESCUELA 121 El Cajón

- Mantenimiento de caloramas
- Baños con pérdidas de agua
- Problemas eléctricos
- Aulas con la mitad de focos andando (aulas oscuras en esta época)
- Bomba de agua con fallas
- Problema con el suministro de agua (canillas de la cocina sale poca agua caliente)
- Griferías rotas
- Casa oficial con problemas de agua caliente y gas

ESCUELA 80

- Goteras y cortes de luz frecuentes
- Mal funcionamiento de la caldera
- Goteras en el SUM y en pasillo de parte nueva.

ESCUELA 103 Villa Lago Rivadavia

- Faltan cambiar luminarias del exterior e interior del edificio.
- Falta colocar biodigestor en obra
- Tapar pozo ciego viejo.

ESCUELA Especial N 522. Las Golondrinas

- No hay agua potable para consumo humano.
- Media Escuela (Literal) sin calefacción por obstrucciones en las Tuberías de circulación del calor o porque nunca fueron conectadas.
- Paredes de salones agrietadas y con rajaduras.
- Humedad en las paredes con existencia de hongos causando deterioro en la pintura.
- El invernáculo fue volado por el viento en 2021 y no fue reparado por el Min de Educación.

Tengamos en cuenta que a la Escuela Especial concurren estudiantes con distintos problemas de salud y las condiciones edilicias y de refuerzo alimentario actuales no garantizan un cuidado eficiente que le corresponde al Estado Provincial.

ESCUELA 41 Las Golondrinas

- Reparación de techos, goteras en aulas y pasillos
- Reparación cerco perimetral
- Iluminación exterior

ESCUELA 109 Paraje Entre Ríos

- Desde el 2021 se viene gestionando el arreglo de la bomba presurizadora que provee de agua con un caudal normal a la cocina.
- Baños con problemas de desagüe cloacal, 1 baño clausurado, no alcanza para toda la matrícula
- No funcionan la caldera del comedor ni la del SUM, se han hecho innumerables reclamos sin solución definitiva.
- Sin teléfono fijo desde el incendio.
- Luminarias del SUM de 15 solo funcionan 5
- Luminarias externas faltantes.

ESCUELA 132 Cerro Radal

- la escuela tiene historial de pedido de ampliación desde el 2012, todos los años se promete la obra.
- Falta de SUM
- Falta de mantenimiento eléctrico (cortes de luz reiterado por térmicas que no alcanzan a contener el voltaje)
- Desde 2018 se está pidiendo arreglos del sistema eléctrico, hace poco se fundió un cable que daba luz al 484 Eni (comparten edificio), de forma precaria con cables no adecuados por lo que se sobre calentó el sistema eléctrico y se quemó. Solo realizan parches arreglos no definitivos.
- Se solicitó el cambio de las puertas que no cumplen con ningún protocolo de seguridad, se traban y no hay ninguna que pueda utilizarse en un eventual protocolo de incendio.
- Se comparte un equipo de baños de los cuales funciona el 60 por ciento con el jardín, el pozo colapsa una vez por mes.
- Dos aulas de machimbre y la biblioteca del mismo material y un grado que ocupa un aula de 12 metros cuadrados

- Se come en las aulas para despejar ese espacio que se comparte con jardín (salón comedor) al no haber SUM

ESCUELA 484

- Terminación de la obra iniciada del edificio del jardín
- **ESCUELA 484 comparte edificio con 132 y 522 por lo que suman sus pedidos al de dichas escuelas.**

ESCUELA 194 La Isla

- Reiterados pedidos de construcción de SUM (se anunció varias veces se pagó 2 y todavía lo están esperando) **Revisión del estado de las licitaciones, fecha de inicio de obra**
- Techos con goteras en muchos sectores del edificio.
- Faltan aulas, esto se agrava con la intención de ampliar la jornada completa a primer ciclo.

ESCUELA 788 Paraje Entre Ríos

- Problemas eléctricos (iluminación externa totalmente rota, 7:40 es noche cerrada) luces galerías quemadas (a 4 mts. de altura) llaves y tomacorrientes rotas o inexistentes con cables expuestos).
- Cierres de ventanas (al ser panderetas quedan abiertas)
- Varias puertas con bisagras rotas.
- Quedó afuera del anuncio de internet de la semana pasada (solo escuelas del ejido urbano, que es donde llega Speedy)
- Sin teléfono fijo desde el incendio.

ESCUELA 108 Centro

- 2 aulas con filtraciones de agua (se llueve adentro)
- Obra del techo sin realizar.
- Obra del baño de estudiantes sin realizar (dijeron que la hacían y la vienen postergando desde que empezaron las clases)

ESCUELA AGROTÉCNICA 717 Cerro Radal

- Obra en construcción la ejecución de la misma quedó parada, se retiró la empresa.

ISFD Nº813 (COMPARTE EDIFICIO CON ESCUELA 108 Centro)

- 2 aulas con filtraciones de agua (se llueve adentro)
- Obra del techo sin realizar.
- Obra del baño de estudiantes sin realizar (dijeron que la hacían y la vienen postergando desde que empezaron las clases)

ISFDA Nº814 (COMPARTE EDIFICIO CON ESCUELA 194 B° La Isla)

- Reiterados pedidos de construcción de SUM (se anunció varias veces se pagó 2 y todavía lo están esperando) **Revisión del estado de las licitaciones, fecha de inicio de obra**
- Techos con goteras en muchos sectores del edificio.

- Faltan aulas.

ISFDA N°814 (COMPARTE EDIFICIO CON ESCUELA ESCUELA 788 Paraje Entre Ríos)

- Problemas eléctricos (iluminación externa totalmente rota, 7:40 es noche cerrada) luces galerías quemadas (a 4 mts. de altura) llaves y tomacorrientes rotas o inexistentes con cables expuestos).
- Cierres de ventanas (al ser panderetas quedan abiertas)
- Varias puertas con bisagras rotas.
- Quedó afuera del anuncio de internet de la semana pasada (solo escuelas del ejido urbano, que es donde llega Speedy)
- Sin teléfono fijo desde el incendio.

ISFDA N°814 (COMPARTE EDIFICIO CON ESCUELA ESCUELA 109 Paraje Entre Ríos)

- Desde el 2021 se viene gestionando el arreglo de la bomba presurizadora que provee de agua con un caudal normal a la cocina.
- Baños con problemas de desagüe cloacal, 1 baño clausurado, no alcanza para toda la matrícula
- No funcionan la caldera del comedor ni la del SUM, se han hecho innumerables reclamos sin solución definitiva.
- Sin teléfono fijo desde el incendio.
- Luminarias del SUM de 15 solo funcionan 5
- Luminarias externas faltantes.
- Siguen los problemas del circuito eléctrico interno.

ZONA EL HOYO AL 20/5/22

ISFDA N°814 (COMPARTE EDIFICIO CON ESCUELA 223 El Hoyo centro)

- Motor generador sin funcionar (con cortes de luz reiterados en la zona deja de funcionar la calefacción)
- Cerraduras en las puertas de los baños rotas
- Sistema de descarga de los mingitorios rotos
- Faltan tapas de inodoro
- Puertas sin picaportes
- Cerraduras de puertas que no funcionan
- Falta de luminarias externas, reflectores rotos, pantallas rotas
- Barrales de puertas de seguridad faltantes
- Vidrio roto del cubre manguera de emergencia
- Rotura en los techos de los baños
- Revoque roto en el SUM
- Mástil roto
- Fallas eléctricas
- Pérdidas de agua en las cañerías de los baños
- Tubos rotos o quemados
- Fallas en la seguridad de la escuela
- Agua no potable.

ESCUELA 453

- La ventilación del pozo está mal hecho y sale olor a resumidero en todos los baños y piletas.

ESCUELA 734

- Faltan colocar las calderas.
- Filtraciones que hay en el techo de la escuela
 - Poner rejas en las ventanas que están en el patio interno
- Arreglo del grupo electrógeno
- Arreglar las grietas que tiene la escuela, en diferentes lugares.
- Pintura para el frente y para adentro de la escuela.
- Arreglo de las ventanas que están sueltas (se salieron del material de cemento).
- Amurar las rejas que están al frente de la escuela .que hoy se encuentran sueltas.
- Arreglo del cielo raso en las aulas.

ESCUELA 223 El Hoyo centro

- Motor generador sin funcionar (con cortes de luz reiterados en la zona deja de funcionar la calefacción)
- Cerraduras en las puertas de los baños rotas
- Sistema de descarga de los mingitorios rotos
- Faltan tapas de inodoro
- Puertas sin picaportes
- Cerraduras de puertas que no funcionan
- Falta de luminarias externas, reflectores rotos, pantallas rotas
- Barrales de puertas de seguridad faltantes
- Vidrio roto del cubre manguera de emergencia
- Rotura en los techos de los baños
- Revoque roto en el SUM
- Mástil roto
- Fallas eléctricas
- Pérdidas de agua en las cañerías de los baños
- Tubos rotos o quemados
- Fallas en la seguridad de la escuela
- Heladera rota
- Agua no potable.

ESCUELA AGROTÉCNICA 717 Cerro Radal

- Obra en construcción la ejecución de la misma quedó parada, se retiró la empresa. Reiniciar la misma.
- Faltan espacios de fundamentales para la enseñanza práctica:
 - Sala de extracción
 - Sala de faena
 - Sala de producción
 - Talleres varios

- Reemplazo de calderas viejas
- Reemplazo luminarias viejas
 - Iluminación externa
- Construcción del pañol
- Construcción de aulas
- Actualizar infraestructura y equipamiento de la cocina (acorde a la cantidad de estudiantes)
- Revisión total y reemplazo donde corresponda, de toda la instalación eléctrica de la escuela
- Revisión y reparación de todos los techos por dentro y fuera (goteras, filtraciones, paneles que se caen, humedad en los paneles, etc.)
- Refacción de baños
- Ampliación de red wifi, ancho de banda
- Partidas de comedor y limpieza insuficientes (se mantiene deuda con proveedores)
- Ampliación a los recorridos originales de transporte ya que de los 8 pasaron a 3 recorridos actualmente.